



Selitykset

	Louhinta-alueen raja	Hiesu
	Kallio	Savi
	Moreeni; Moreenimuodostuma	Rahkaturve
	Hiekka	Saraturve
	Karkea hieta	Lieju
	Hieno hieta	Täytemaa

*Ahmatie 3
Törinämittari asennusta
9.4.2008*

KERAVAN LOKISTIKKAKESKUS
Louhintatoiminnan vaikutusalue
Etäisyyskartta
1:7000

RAMBOLL

